

Haltungsinspektion - 24.10.2017 - KS 1

Datum 24.10.2017	Kamera PTP70II	Wetter	Haltungsname KS 1	Nr. 2
Projektname 24.10.2017_chemnitz_musterstraße 1-5	Fahrzeug C-KM 24	Untersucher Herr Muster	Auftragskennung 01	

Ort Chemnitz	Schacht oben KS1	Rohrlänge [m] 0,00
Straße Musterstraße 1-5		Haltungslänge [m] 3,05
Lage	Schacht unten VGS1	Insp.Länge [m] 3,05
Plan Nr.		Baujahr

Profil [mm] Kreisprofil 150mm	Untersuchungsgrund allg. Zustandkontrolle
Kanalart Schmutzwasserleitung	Inspektionsart TV-Untersuchung
	Insp.Richtung in Fließrichtung
	Gereinigt Ja
Material Steinzeug	Bemerkung zur Inspektion

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	
	0.00	HA	Haltungsanfang	
	0.00	PA	Rohranfang	
	0.38	A--R	Abweig, rechter Kämpfer, bei 01 Uhr	
	0.43	HP-R	Wurzeleinwuchs, rechter Kämpfer, Querschnittreduzierung: 5 %	 0,43m // 0:0:47 // 1
	1.75	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 3cm, Versatzmass 100% von 12 Uhr bis 12 Uhr	 1,75m // 0:1:44 // 2
	1.89	A--L	Abweig, linker Kämpfer, bei 10 Uhr	
	2.19	A--R	Abweig, rechter Kämpfer, bei 02 Uhr	
	2.25	HP-R	Wurzeleinwuchs, rechter Kämpfer, Querschnittreduzierung: 30 %	 2,25m // 0:2:4 // 3
	2.61	HP-R	Wurzeleinwuchs, rechter Kämpfer, Querschnittreduzierung: 70 %	
	2.91	A--L	Abweig, linker Kämpfer, bei 10 Uhr	
	3.05	HP--	Wurzeleinwuchs, gesamter Umfang, Querschnittreduzierung: 80 %	 2,61m // 0:2:24 // 4
	3.05	TVS	Kamera kann nicht weiter (Stop)	
	3.05	IAB	Abbruch der Inspektion	
	3.05	IGN	Inspektion von der Gegenseite nicht möglich	 2,91m // 0:2:35 // 5